

生产建设项目水土保持设施

# 验收鉴定书

项目名称	<u>武安市昌旺洗煤有限公司 20 万吨/年洗精煤项目</u>
项目编号	<u>77134649-9</u>
建设地点	<u>河北省邯郸市武安市贺进镇贺进村</u>
验收单位	<u>武安市昌旺洗煤有限公司</u>

2023 年 8 月

## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	武安市昌旺洗煤有限公司 20万吨/年洗精煤项目	行业 类别	加工制造类项目
主管部门 (或主要投资方)	武安市昌旺洗煤有限公司	项目 性质	已建
水土保持方案批复 机关、文号及时间	武安市水利局、武水批字(2009)07号 2009年11月20日		
水土保持方案变更批复 机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复 机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2006年5月—2006年12月		
水土保方案编制单位	武安市森淼水利水保技术服务部		
水土保持初步设计单位	\		
水土保持监测单位	\		
水土保持施工单位	邯郸市瑞旺绿化工程有限公司		
水土保持监理单位	武安市瑞旺物资有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	武安市汇泽森淼水利水保技术服务有限公司		

## 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保【2017】365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保【2019】160号）的要求，武安市昌旺洗煤有限公司于2023年8月3日组织召开了武安市昌旺洗煤有限公司20万吨/年洗精煤项目水土保持设施验收会议。参加会议的有监管单位武安市水利局、水土保持方案及水土保持设施验收报告编制单位武安市汇泽森淼水利水保技术服务有限公司、监理单位武安市瑞旺物资有限公司、施工单位邯郸市瑞旺绿化工程有限公司的代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

与会代表和专家查看了工程现场，查阅了技术资料，及水土保持方案编制、施工单位的补充说明，经质询和讨论，形成了武安市昌旺洗煤有限公司20万吨/年洗精煤项目水土保持设施验收意见。

### （一）项目概况

武安市昌旺洗煤有限公司20万吨/年洗精煤项目位于河北省武安市贺进镇贺进村，总占地面积4.93hm<sup>2</sup>，工程规模：年产精煤20万t，中煤2.5万t/a。年消耗原材料原煤25万t，浮选介质煤油42t/a。主要设备包括破碎机1台、6m<sup>2</sup>跳汰式洗煤机1台、6m<sup>2</sup>浮选机1台、输送皮带3台、振动筛3台、压滤机1台、空压机、风机和水泵等。

## （二）水土保持方案批复情况

2009年11月20日，武安市水利局以“武水批字（2009）07号”文对该项目水保方案予以批复。

## （三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目未做水土保持初步设计及施工图设计。

## （四）水土保持监测情况

本项目属于“原双五以下的、双一以上的项目”，根据河北省水利厅《已完工未验收报备生产建设项目水土保持设施验收初步分类处理意见》，本项目按承诺制管理验收，未补充开展水土保持监测。

## （五）验收报告编制情况和主要结论

2023年6月，武安市汇泽森淼水利水保技术服务有限公司承担了本工程水土保持设施验收工作。

验收单位通过收集并查阅施工、工程结算等相关资料，依据现场调查、核查的实际内容，会同各参建单位完成了水土保持设施验收工作。

水土保持设施验收情况：建设单位依法编制了水土保持方案，水土保持补偿费已经足额缴纳。项目完成水土保持措施主要为：工程措施（建设雨水集蓄池2座，布置排水沟共590m，土地整治共1.24hm<sup>2</sup>）、植物措施（栽植杨树6株，栽植乔、灌木植被共1.24hm<sup>2</sup>）。本项目水土保持实际总投资为43.33万元，其中工程措施投资16.15万元，植物措施投资9.41万元，独立费用15.51万元，水土保持补

偿费 2.26 万元。

水土保持设施验收主要结论：按照水土保持方案落实的水土保持措施，措施体系可行，布局合理；经现场核查，所实施的水土保持措施基本到位，工程质量全部合格，基本达到了所批复的水土保持方案要求；水土流失防治任务完成，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范要求；项目建设过程在未发生水土流失事故，现阶段不存在水土流失问题。水土保持后续管理、维护责任落实良好。水土保持设施具备验收条件。

#### （六）验收结论

验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，落实了相关防治措施，水土保持补偿费已经足额缴纳，水土保持法定程序完成。该工程实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务；水土保持设施工程质量，全部合格；水土流失防治指标达到了水土保持确定的目标值；运行期间的管理维护责任已落实。现阶段不存在水土流失问题。符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

#### （七）后续管护要求

- （1）厂区花池内的枯死的植被，应及时补植；
- （2）应定期清理排水沟内杂物，以免影响排水；
- （3）项目各项水土保持措施现已投产多年，建设单位应定期巡查和维护厂内的水土保持设施，发现破损设施，应及时修护。

### 三、武安市昌旺洗煤有限公司 20 万吨/年洗精煤项目验收成员

#### 签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	常学旺	武安市昌旺洗煤有限公司	总经理	常学旺	建设单位
组员	靳春蕾	武安市汇泽森淼水利 水保技术服务有限公司	工程师	靳春蕾	验收报告 编制单位
	郝晓敏	武安市汇泽森淼水利 水保技术服务有限公司	工程师	郝晓敏	水土保持 方案编制 单位
	高建林	武安市瑞旺物资有限公司	总经理	高建林	监理单位
	张军红	邯郸市瑞旺绿化 工程有限公司	项目经理	张军红	施工单位
	申秀丽	武安市水利局	高级 工程师	申秀丽	特邀专家