

生产建设项目水土保持设施

# 验收鉴定书

项目名称 河北新金钢铁有限公司补充备案项目

项目编号 冀发改产业【2017】1115 号

建设地点 河北省武安市曹公泉工业园区

验收单位 河北新金钢铁有限公司



2022 年 6 月

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

|                        |                                             |      |      |
|------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| 项目名称                   | 河北新金钢铁有限公司补充备案项目                            | 行业类别 | 加工制造 |
| 主管部门<br>(或主要投资方)       | 河北新金钢铁有限公司                                  | 项目性质 | 建设生产 |
| 水土保持方案批复<br>机关、文号及时间   | 邯郸市行政审批局<br>水土保持方案审批【2020】18号<br>2020年12月1日 |      |      |
| 水土保持方案变更批复<br>机关、文号及时间 | /                                           |      |      |
| 水土保持初步设计批复<br>机关、文号及时间 | /                                           |      |      |
| 项目建设起止时间               | 1993年6月~1994年7月                             |      |      |
| 水土保持方案编制单位             | 武安市森淼水利水保技术服务部                              |      |      |
| 水土保持初步设计单位             | /                                           |      |      |
| 水土保持监测单位               | 武安市森淼水利水保技术服务部                              |      |      |
| 水土保持施工单位               | 中国华冶科工集团有限公司                                |      |      |
| 水土保持监理单位               | 中咨工程有限公司                                    |      |      |
| 水土保持设施验收<br>报告编制单位     | 武安市森淼水利水保技术服务部                              |      |      |

## 二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）的要求，河北新金钢铁有限公司于2022年6月9日组织召开了水土保持设施验收会。参加会议的有水土保持方案编制单位、施工、监测单位和监理单位的代表和特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组观看了项目影像资料、听取相关单位的汇报，经审议，形成如下验收意见：

### （一）项目概况

本项目位于武安市骈山村东，武安市曹公泉工业园区。项目为已建项目，现状已投入运营多年。行业类别为加工制造类，项目总占地面积152.7hm<sup>2</sup>，均为永久占地。工程土石方挖方总量为3万m<sup>3</sup>，其中挖方1.5万m<sup>3</sup>，填方1.5万m<sup>3</sup>，无借方和弃方。工程总投资为115000万元。

### （二）水土保持方案批复情况

2020年12月1日，邯郸市行政审批局以【水土保持方案审批（2020）18号】文对水土保持方案予以批复。在后续的施工中，水土保持方案未作重大变更。

### （三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目未做水土保持初步设计及施工图设计。

### （四）水土保持监测情况

武安市森淼水利水保技术服务部受河北新金钢铁有限公司委托，开展

本项目的水土保持监测工作。

监测单位采取了地面观测、调查监测、巡查等监测方法，并于 2022 年 3 月提交了《河北新金钢铁有限公司补充备案项目水土保持监测总结报告》。经现场查勘、资料查阅，该项目水土保持措施总体布局与方案基本一致，水土流失防治指标达到了目标值，其中扰动土地整治率达到 99%；水土流失治理度为 99.04%、土壤流失控制比可达 1、渣土防护率可达 95%、表土保护率\*（无可剥离表土，不作为参考项）、林草植被恢复率可达 99.44%、林草覆盖率可达 42.94%。

#### （五）验收报告编制情况和主要结论

2022 年 5 月，武安市森淼水利水保技术服务部成立了水土保持设施验收小组，多次到工程现场，查勘本工程水土保持设施建设情况，听取水土保持工作实施情况的介绍，查阅水土保持方案以及有关水土保持工程设计、施工合同、工程结算等资料，在此基础上，编制完成了《河北新金钢铁有限公司补充备案项目水土保持设施验收报告》。

水土保持设施验收报告结论为：本项目依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的水土流失防治任务；已实施的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；足额缴纳了水土保持补偿费；运行期间管理维护责任已落实，符合水土保持设施验收条件。

#### （六）验收结论




验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，落实了相关防治措

施，水土保持补偿费已经足额缴纳。该工程实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务；水土保持设施工程质量，全部合格；水土流失防治指标达到了水土保持确定的目标值；运行期间的管理维护责任已落实。符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

#### （七）后续管护要求

水土保持设施验收通过后，建设单位、运营管理单位应强化水土保持设施管护，定期检查水土保持设施运行情况，确保其正常运行和发挥效益。提高林草植被成活率和覆盖率，对于发现的问题及时维修，防止水土流失发生。

### 三、验收成员签字表

| 分工 | 姓名  | 单位                 | 职务/<br>职称 | 签字                                                                                   | 备注             |
|----|-----|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 组长 | 陈广民 | 河北新金钢铁有<br>限公司     | 经理        |    | 建设单位           |
| 组员 | 郝晓敏 | 武安市森淼水利<br>水保技术服务部 | 工程师       |    | 验收报告<br>编制单位   |
|    | 靳春蕾 | 武安市森淼水利<br>水保技术服务部 | 工程师       |    | 水土保持方<br>案编制单位 |
|    | 孟王利 | 武安市森淼水利<br>水保技术服务部 | 助理<br>工程师 |   | 水土保持<br>监测单位   |
|    | 张万江 | 中咨工程有限公<br>司       | 项目<br>负责人 |  | 监理单位           |
|    | 郭永满 | 中国华冶科工集<br>团有限公司   | 项目经理      |  | 施工单位           |
|    | 申秀丽 | 武安市水利局             | 高级工程师     |  | 监管单位           |